

Θέμα: Προμήθεια ανταλλακτικών για αεροσυμπιεστές και ξηραντές

Στα πλαίσια της προγραμματισμένης συντήρησης τριών (3) αεροσυμπιεστών και ενός (1) ξηραντή παρακαλώ όπως εκκρίνεται την παρακάτω δαπάνη
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

Είδος	Κωδ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος
Air filter cartridge Ø303x90	6.4143.0	3	85,20 €
Filter mat 112x112x10	6.3572.0	6	3,96 €
Oil filter 25bar	6.3463.0	3	87,72 €
Oil Separator cartridge cpl. ASD	6.3669.0	3	319,20 €
SIGMA FLUID MOL 10 l	9.0920.10040	6	93,60 €
Maintenance kit Min.press.check.v.	400992.1	2	194,73 €
Repair kit Min.press.check.v.	400993.1	1	405,27 €
Maintenance kit Inlet valve	400990.0	2	268,47 €
Repair kit Inlet valve	400991.1	1	876,09 €
Maintenance kit Combination valve	400994.00010	2	131,39 €
Repair kit Combination valve	400995.10010	1	154,82 €
Maintenance kit Vent valve	400706.0	2	33,86 €
Repair kit Com.aux.vent.valve	400707.0	1	261,45 €
Drive coupling	5.3177E1	1	439,72 €
Hose line DN10x640 PN16	8.2333.1	1	104,91 €
Control line Kit	400867.0	1	76,28 €
Deep groove ball bearing C3	6.0034.00010	6	37,76 €
Deep groove ball bearing C3	6.0031.00050	2	98,21 €
Filter cartridge E-C-48	9.4828.0	2	232,32 €
Filter cartridge E-E-48	9.4864.0	2	232,32 €
Filter cartridge E-D-48	9.4840.0	2	232,32 €
Σύνολο:	7.454,06 € + ΦΠΑ 24%		

ΞΗΡΑΝΤΗΣ

Είδος	Κωδ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος
SET valves dryer DC33	404501.00050	1	1.682,60 €
Aluminium oxide 45 kg	9.3380.00020	3	463,48 €
Aluminium oxide 5 kg	9.3380.00040	1	103,12 €
Press.switch 0,1-1bar E0,9/A0,7bar	9.3049.02410	2	97,14 €
Moisture indicator insert R 1/4	9.3049.05870	1	216,38 €
Condensate drain	8.6352.0	1	111,71 €
Filter-SET dryer DC33	503000.00100	1	892,58 €

Σύνολο:	4.591,10 € + ΦΠΑ 24%
----------------	-----------------------------

Συνολική δαπάνη 14.953,87 Κ.Α.Ε 1439.01 Υπάρχει πίστωση 15.000€